



FR

NOTICE D'UTILISATION
Gants TAILLE TOUTE SAISON – TAILLE-IVR
GANTS DE PROTECTION DE CATEGORIE II –
PROTECTION CONTRE LES RISQUES
MECANIQUES ET THERMIQUES

1 – Utilisation

Les gants sont essentiellement conçus pour protéger les mains contre certains risques mécaniques et thermiques lors de la manutention de pièces chaudes et coupantes dont la température n'excède pas 100°C. Les gants apportent également une protection contre le contact avec un produit froid n'ayant pas une température inférieure à 0°C.
 Tailles disponibles : T07, T08, T09, T10, T11.
 Le marquage **CE** apposé sur le gant signifie que les gants répondent aux exigences essentielles du Règlement 2016/425 en termes d'innocuité, de confort, de dextérité,

de solidité et de protection. La référence du gant est indiquée au niveau du marquage de l'EPI.

- Enfilage : Enfiler les gants sur des mains propres et sèches. Ajuster correctement le gant afin qu'il épouse la main sans gêner les mouvements.
 - Retrait : Retirer les gants en les retournant progressivement afin d'éviter tout contact avec la surface extérieure potentiellement souillée.
 - Hygiène et confort : Ne pas porter les gants sur des mains humides ou lésées. Interrompre l'utilisation en cas d'inconfort, d'irritation ou de détérioration du gant.
 - Protection contre la contamination : Ces gants protègent contre les risques mécaniques légers liés au jardinage. Ils ne protègent pas contre les produits chimiques, biologiques.
- Les gants ont fait l'objet d'une attestation « UE de type » délivrée par l'organisme notifié CTC – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – France organisme notifié N° 0075

La déclaration UE de conformité <https://ecloz.invivo.app/>

wp-content/uploads/2026/03/DOC-Gant-taille-arbuste-ECLOZ.pdf

Le numéro de lot du produit en lien avec la déclaration de conformité correspondante figure sur l'étiquette du produit.

Signification des pictogrammes présents sur le marquage de l'EPI :

 EN 388 3121X
Protection contre les risques mécaniques 3 : Résistance à l'abrasion (sur 4 niveaux : 1 à 4) 1 : Résistance à la coupure par tranchage (sur 5 niveaux : 1 à 5) 2 : Résistance à la déchirure (sur 4 niveaux : 1 à 4) 1 : Résistance à la perforation (sur 4 niveaux : 1 à 4) X : Résistance à la coupure par tranchage (sur 6 niveaux : A à F)

Avertissements
Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 ou A non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que sur la paume des gants. La classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les essais ont été réalisés dans des conditions de laboratoire définies par des normes européennes harmonisées. Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machine en mouvement.

 EN 511 X1X

Protection contre le froid X : Froid convectif (sur 4 niveaux : 1 à 4) 1 : Froid de contact (sur 4 niveaux : 1 à 4) X : Imperméabilité à l'eau (sur 1 niveau)
Avertissements
Un niveau élevé indique une bonne protection (0: niveau 1 non atteint, X: essai non effectué). Les niveaux de performance ne sont valables que sur la paume des gants. L'essai de froid convectif et l'essai d'imperméabilité sont réalisés sur le gant complet. Si le gant n'a pas atteint le niveau 1 à l'imperméabilité à l'eau, le gant mouillé peut perdre ses propriétés d'isolation thermique.

 EN 407 X1XXXX

Protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou flamme) X : Propagation de flamme limitée (sur 4 niveaux : 1 à 4) 1 : Chaleur de contact (sur 4 niveaux : 1 à 4) X : Chaleur convective (sur 4 niveaux : 1 à 4) X : Chaleur radiante (sur 4 niveaux : 1 à 4) X : Petites projections de métal fondu (sur 4 niveaux : 1 à 4) X : Grosses projections de métal fondu (sur 4 niveaux : 1 à 4)
Avertissements
Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1 non atteint, X : essai non effectué). Les niveaux de performance ne s'appliquent qu'au gant entier toutes couches comprises. Les essais ont été réalisés dans des conditions de laboratoire définies par des normes européennes harmonisées.

Selon le marquage apposé sur l'EPI, celui-ci respecte les exigences des normes européennes harmonisées : EN ISO 21420 : 2020 gants de protection exigences générales et méthodes d'essai
 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 gants de protection contre les risques mécaniques
 En 511 : 2006 : Protection contre le froid
 EN 407 : 2020 gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

2- Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser ces gants pour manipuler des produits chimiques
- Avant toute utilisation, examiner les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, souillés ou usés.
- Les gants ne doivent pas être portés en cas de risque de contact avec une flamme nue.
- Il est nécessaire de porter des gants dont les dimensions sont adaptées à la main du porteur. Pour cela

- se référer à la taille inscrite sur le marquage apposé sur le gant.
- Les gants ne doivent pas être portés lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.
- Ce gant offre une protection pour un temps limité avec des produits froids au contact.

3- Constituant / Matières premières dangereuses

Gant tricoté en acrylique polyamide, enduction nitrile en paume, picots PVC. Ces gants ne contiennent pas de substance à des taux tels qu'ils sont connus ou suspectés à ce jour étant susceptible d'affecter la santé et la sécurité de l'utilisateur. Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au service client ECLÓZ : 83, Avenue de la Grande Armée – 75782 Paris cedex 16 ou contact@ecloz.com ou Tél. 01 76 28 46 76 (coût d'un appel local).

4-Instructions de nettoyage et d'entretien

- Nettoyage : Ces gants ne sont pas lavables en machine. Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
- Entretien : Ne pas utiliser de détergents, solvants ou produits agressifs. Laisser sécher à l'air libre, à l'écart de toute source de chaleur.
- Durée de vie : Pas de date de péremption définie ; dépend des conditions de stockage et d'usage. Remplacer les gants dès l'apparition de signes d'usure.
- Stockage : Conservez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou à une flamme nue.
- Vieillessement : En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec le nouveau plus petit conditionnement. Après utilisation, examiner les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Écarter les gants qui ont des déchirures, des trous, des coutures échappées. Les performances de conception ne peuvent pas être affectées de manière significative par le vieillissement lorsqu'elles sont stockées dans

des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, lumière).
 Les niveaux de performances mécaniques uniquement sur la paume et les niveaux de protection thermique uniquement sur la paume à l'état neuf (ni lavé, ni régénéré). Le gant n'est pas lavable.

5- Élimination

Les gants usagés risquent d'être contaminés par des agents infectieux ou d'autres matières dangereuses. Il vous est instamment demandé de les éliminer en vertu de la réglementation locale. Pas de décharge ou d'incinération sans contrôle.

MARQUE PASSION PRODUCTION
 83, Avenue de la Grande Armée 75782 Paris cedex 16 – France

Notice R134 indice 0326



83, Avenue de la Grande Armée - 75782 Paris cedex 16 - FRANCE
 Distribué par / Distribuido por / Gedistribueerd door :
MARQUE PASSION PRODUCTION

www.ecloz.com

1 (+33) 76 28 46 76 (prix d'un appel local)
contact@ecloz.com
75782 Paris cedex 16 - FRANCE

Servicio de atención al cliente / Klantenservice :
 Service client ECLÓZ

ECLÓZ

ECLÓZ

Gants TAILLE TOUTE SAISON TAILLE-IVR		
EN 388 3121X	EN 511 X1X	EN 407 X1XXXX

www.ecloz.com

Notice R134 indice 0326



ES

MANUAL DE USO
Guantes TALLA PARA TODAS
LAS ESTACIONES – TALLA-IVR
GUANTES DE PROTECCIÓN DE CATEGORÍA II –
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS Y
TÉRMICOS

1 – Utilización

Los guantes están diseñados principalmente para proteger las manos frente a ciertos riesgos mecánicos y térmicos durante la manipulación de piezas calientes y cortantes cuya temperatura no supere los 100 °C. Los guantes también proporcionan protección frente al contacto con un producto frío cuya temperatura no sea inferior a 0 °C.

Tallas disponibles: T07, T08, T09, T10, T11.


El marcado **CE** que aparece en el guante significa que los guantes cumplen los requisitos fundamentales del

Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – Francia
 organismo notificado n.º 0075

La declaración UE de conformidad <https://ecloz.invivo.app/wp-content/uploads/2026/03/DOC-Gant-taille-arbuste-ECLOZ.pdf>

El número de lote del producto vinculado a la declaración de conformidad correspondiente figura en la etiqueta del producto.

Significado de los pictogramas existentes en el marcado del EPI:

**Protección contra riesgos mecánicos**

3: Resistencia a la abrasión (en 4 niveles: de 1 a 4)

1: Resistencia al corte por cuchilla (sobre 5 niveles: de 1 a 5)

2: Resistencia al desgarro (en 4 niveles: de 1 a 4)

1: Resistencia a la perforación (en 4 niveles: de 1 a 4)

X: Resistencia al corte por cuchilla (sobre 6 niveles: de A a F)

Advertencias

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1 o A no alcanzado, X: prueba no efectuada).

Los niveles de rendimiento solo son válidos en la palma del guante. La clasificación global no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Las pruebas han sido realizadas en condiciones de laboratorio definidas por normas europeas armonizadas.

Se desaconseja llevar los guantes cuando existe un riesgo de que se enganchen en las piezas de la máquina en movimiento

 EN 511 X1X
Protección contra el frío X: Frío convectivo (en 4 niveles: de 1 a 4) 1: Frío de contacto (en 4 niveles: de 1 a 4) X: Impermeabilidad al agua (sobre 1 nivel)
Advertencias
Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1 no alcanzado, X: prueba no efectuada). Los niveles de rendimiento son válidos únicamente en la palma de los guantes. La prueba de frío convectivo y la prueba de impermeabilidad se realizan en el guante completo. Si el guante no ha alcanzado el nivel 1 de impermeabilidad al agua, el guante mojado puede perder sus propiedades de aislamiento térmico.

 EN 407 XIXXXX
Protección contra los riesgos térmicos (calor y/o llama) X: Propagación limitada de la llama (sobre 4 niveles: de 1 a 4) 1: Calor de contacto (en 4 niveles: de 1 a 4) X: Calor de convección (sobre 4 niveles: de 1 a 4) X: Calor radiante (en 4 niveles: de 1 a 4) X: Pequeñas proyecciones de metal fundido (sobre 4 niveles: de 1 a 4) X: Grandes proyecciones de metal fundido (sobre 4 niveles: de 1 a 4)
Advertencias

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1 no alcanzado, X: prueba no efectuada).
 Los niveles de rendimiento se aplican al guante entero incluyendo todas las capas.
 Las pruebas han sido realizadas en condiciones de laboratorio definidas por normas europeas armonizadas.

Según el marcado del EPI, este respeta las exigencias de las normas europeas armonizadas:
 EN ISO 21420: 2020 guantes de protección exigencias generales y métodos de ensayo
 EN 388: 2016 + A1: 2018 guantes de protección contra los riesgos mecánicos
 EN 511: 2006: Protección contra el frío
 EN 407: 2020 guantes de protección contra los riesgos térmicos (calor y/o llama)

2- Precauciones de uso

- No utilice estos guantes para manipular productos químicos
- Antes de cada uso, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. Evite utilizar guantes deteriorados, manchados o gastados.
- No use los guantes en caso de riesgo de contacto con una llama directa.
- Es necesario que las dimensiones de los guantes se adapten a la mano del usuario. Para ello, vea la talla indicada en el marcado fijado en el guante.
- No use los guantes si existe riesgo de enganche con piezas de máquinas en movimiento.
- Este guante ofrece protección por un tiempo limitado en contacto con productos fríos.

3- Constituyente / Materias primas peligrosas

Guante tejido en acrílico y poliamida, recubrimiento de nitrilo en la palma, picos de PVC. Estos guantes no contienen sustancias a niveles que puedan

considerarse o sospecharse a día de hoy como perjudiciales para la salud y la seguridad del usuario. Para más información diríjase al Departamento de Atención al Cliente de ECLOZ: 83, Avenue de la Grande Armée – 75782 Paris cedex 16 o contact@ecloz.com o Tel. 01 76 28 46 76 (coste de una llamada local).

4-Instrucciones de limpieza y mantenimiento

- Limpieza: Estos guantes no son lavables a máquina. Limpiar únicamente con un paño húmedo.
- Mantenimiento: No utilizar detergentes, disolventes ni productos agresivos. Dejar secar al aire libre, alejado de cualquier fuente de calor.
- Vida útil: No se ha definido una fecha de caducidad; depende de las condiciones de almacenamiento y de uso. Sustituir los guantes en cuanto aparezcan signos de desgaste.
- Almacenamiento: Manténgalos protegidos de la exposición al ozono o a una llama directa.
- Envejecimiento: En caso de desembalaje, adjuntar

una copia de este manual al nuevo embalaje de menor tamaño. Después de su uso, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. No utilice guantes con desgarros, agujeros o costuras sueltas. Las prestaciones de diseño no pueden verse afectadas de manera significativa por el envejecimiento cuando se almacenan en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación, iluminación).

Los niveles de rendimiento mecánico solo se aplican a la palma y los niveles de protección térmica únicamente a la palma en estado nuevo (ni lavados, ni regenerados). El guante no es lavable.

5- Eliminación

Los guantes usados corren el peligro de contaminarse con agentes infecciosos u otros materiales peligrosos. Le rogamos encarecidamente que los elimine según la reglamentación local. No los deseche ni incinere sin control.

MARQUE PASSION PRODUCTION
 83, Avenue de la Grande Armée 75782 Paris cedex
 16 – Francia

Manual R134 índice 0326