

Déclaration CE de Conformité

Le soussigné, M. Pascal RIBOLLA, mandataire établi dans la Communauté, représentant
légal de : RIBIMEX S.A. ; 36 Route de Paris, RN4 ; 77340 Pontault-Combault ; France

déclare que l'EPI neuf décrit ci-après :

Description	Lunettes de sécurité
Référence.....	PRPROTLM/1 / 533092
Modèle/Type.....	GB005
Marque commerciale	RIBITECH / RIBILAND
Lot ou Série	R18050028

est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et, le cas échéant, à la norme nationale
transposant la norme harmonisée N° EN166:2002 (pour les EPI visés à l'article 8 paragraphe 3),

est identique à l'EPI ayant fait l'objet de l'attestation «CE» de type N° C3826SL/R1 délivrée par DIN
CERTCO GmbH (Gartenstraße 133 ; 73430 Aalen ; Allemagne) Organisme Notifié No. 0196.

Fait à Pontault-Combault, le 06 / 07 / 2018

Nom et signature du représentant légal:

CE
0196



Pascal RIBOLLA
DIRECTEUR

personale degli occhiali"	Marchatura La marchatura necessaria può essere trovata sul dispositivo. Marchatura CE accompagnata dal numero dell'organismo notificato (qui organismo notificato No.0196) e identificativo del fabbricante (logo o segno). I vari simboli del settore di utilizzo e di resistenza meccanica secondo le prove.
---------------------------	---

A cracked or scratched lens reduces vision and seriously reduces the protection. It should be immediately replaced.	Des verres brisés ou rayés réduisent la visibilité et la qualité de la protection. Ils doivent être immédiatement remplacés au moindre signe de dommage.
Always check with supervisory personnel to ensure that you are being given proper protection in relation to your working conditions.	Vérifier toujours avec du personnel habilité pour vous assurer que vous possédez la bonne protection pour vous protéger dans votre environnement de travail.
Consult relative European or local standards	Veuillez consulter les normes européennes ou nationales s'y relevant.
Materials which may come into contact with the wearer's skin could cause allergic reactions to susceptible individuals.	Des matériaux entrant en contact avec la peau de l'utilisateur peuvent provoquer des réactions allergiques chez des individus sensibles.
	Lenti scheggiate o graffiate riducono la visione e il grado di protezione. Si devono immediatamente sostituire in presenza di qualsiasi danno.
	Controllare sempre con il personale autorizzato che la protezione sia adeguata al vostro ambiente di lavoro.
	Consultare per questo le relative norme europee o nazionali.
	I materiali che possono venire a contatto con la pelle dell'utente possono causare reazioni allergiche in certi individui sensibili.

[illegible]

Cleaning and Disinfection To maintain your protective equipment in good condition: 1. Clean and rinse plastic parts with warm soapy water, and then dry with a soft cloth. Do not use abrasive material or solvent. 2. Any part of the face protection, which is in contact with the wearer, shall be disinfected by alcohol. 3. It is recommended to disinfect regularly the protective equipment (esp. parts which come into contact with the skin) with a disinfectant solution.	Nettoyage et désinfection Pour maintenir votre équipement de protection dans de bonnes conditions : 1. Lavez et rincez les parties plastiques avec de l'eau savonneuse, puis essuyez-les avec un chiffon doux et propre. N'utilisez aucun matériel ou produit abrasif. 2. Toute partie en contact avec la peau de l'utilisateur doit être désinfectée avec de l'alcool. 3. Il est recommandé de désinfecter à intervalles réguliers l'équipement de protection (notamment les parties en contact avec la peau) à l'aide d'une solution désinfectante.	Pulizia e disinfezione Per mantenere il vostro dispositivo di protezione in buone condizioni: 1. Lavate e risciacquate le parti di plastica con acqua calda e sapone, quindi asciugate con un panno morbido. 2. Tutte le parti che vengono a contatto con la pelle dell'utente devono essere disinfettate con alcool. 3. Si raccomanda di disinfettare ad intervalli regolari il dispositivo di protezione (in particolare le parti in contatto con la pelle) per mezzo di una soluzione disinfettante.	Transport & Storage Put the protector in a plastic bag for the purpose of transporting it. When the equipment is not in use, it is recommended to store it in a clean and dry poly-bag or optical protection and then place it in a clean and dry room. Certification The "CE" attestation was issued by the DIN Certco GmbH (Gartenstrasse 133, 73430 Aalen, Germany) notified body No 0196.	Transporto & magazininagis Įdėti į plastikinį maišą pervežimui. Kai įrenginys nenaudojamas, rekomenduojama jį laikyti švarioje ir sausoje polietileno apsauginėje dėtyje ir tada įdėti į švarią ir saugią patalą. Certifikavimas "CE" atestavimas išduotas DIN Certco GmbH (Gartenstrasse 133, 73430 Aalen, Germany) nurodytojo Nr. 0196.
--	--	--	--	--